

Hibakeresés

Az önálló hibaelhárításhoz használja az alábbi információkat:

Hiba	Megoldás
Nem minden mért adat került átvitelre.	Ha 7 napon belül nem hajtotta végre a Crane Connect alkalmazással való szinkronizálást, a korábban mért adatok felülírásra kerülnek.
Nincs pulzuskijelzés.	A borítás hátoldalán lévő, pulzusméréshez szükséges optikai érzékelő 4 szennyezett. Tisztítsa meg az optikai érzékelőt az „Ápolás és karbantartás” fejezetben leírtak szerint.

Hiba	Megoldás
A pulzuskijelzés nem megfelelően működik.	Ügyeljen arra, hogy az okosóra ne túl lazán a csuklóján. Az okosórát a csuklócsont mögött helyezze fel.

Hiba	Megoldás
Nem jön létre kapcsolat az okosóra és az okostelefon között.	<ul style="list-style-type: none">– Kapcsolja ki, majd ismételjen kapcsolja be az okostelefonon a Bluetooth® kapcsolatot.– Aktiválja okostelefonján a helyinformációt.– Indítsa újra az okosórán a kapcsolódási folyamatot.
	– Kapcsolja ki, és ismételjen kapcsolja be az okostelefont.
	– Engedélyezze az okostelefon láthatóságát a Bluetooth® menüben.
	– Telepítse újra a Crane Connect alkalmazást az okostelefonjára.

Hiba	Megoldás
Nem jön létre kapcsolat az okosóra és az okostelefon között.	– Ellenőrizze a kompatibilitást (lásd a „Kompatibilis Bluetooth® készülékek” fejezetet).



Az okosórára vonatkozó reklamáció benyújtása előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor fel van-e töltve, és ha nincs, töltsse fel.