

Iskanje napak

Za odpravljanje napak uporabite naslednje informacije in naša pogosta vprašanja na naši spletni strani: www.cranesportsconnect.com/faq.php

Napaka	Rešitev
Izmerjeni podatki se niso prenesli v celoti.	Če v zadnjih 30 dneh niste izvedli sinhronizacije z aplikacijo Crane Connect, se prej izmerjeni podatki preprišejo.
Ni prikaza utripa.	Optični senzor 7 za merjenje utripa na zadnji strani ohišja je prekrit z zaščitno folijo ali umazan. Odstranite zaščitno folijo oziroma očistite optični senzor, kakor je opisano v poglavju »Nega in vzdrževanje«.
Prikaz utripa ne deluje pravilno.	Pazite, da ura GPS na zapestju ni preveč ohlapna. Uro GPS namestite nad kost zapestja.
Povezava med uro GPS in pametnim telefonom se ne vzpostavi.	– Izklopite in ponovno vklopite Bluetooth® na pametnem telefonu.
	– Nato ponovno zaženite postopek povezovanja na uri GPS.
	– Izklopite in ponovno vklopite pametni telefon.
	– V meniju Bluetooth® vklopite vidnost vašega pametnega telefona.
	– Znova namestite aplikacijo Crane Connect na vaš pametni telefon.
– Preverite združljivost (glejte poglavje »Združljive naprave Bluetooth®«).	