

Hibakeresés

A hibaelhárításhoz használja az alábbi információkat és az alábbi internetes oldalon található GYIK-ot (gyakran feltett kérdések): www.cranesportsconnect.com/faq.php

Hiba	Megoldás
Nem minden adat kerül átvitelre.	Ha 30 napon belül nem hajtotta végre a Crane Connect alkalmazással való szinkronizálást, a korábban mért adatok felülírásra kerülnek.
Nincs pulzuskijelzés.	A ház hátoldalán lévő pulzusméréshez szükséges optikai érzékelőt 7 a védőfólia eltakarja vagy szennyezett. Távolítsa el a védőfóliát, ill. tisztítsa meg az optikai érzékelőt az „Ápolás és karbantartás” fejezetben leírtak szerint.
A pulzuskijelzés nem megfelelően működik.	Ügyeljen arra, hogy a GPS okosóra ne túl lazán, illeszkedjen a csuklóján. A GPS okosórát a csuklócsont mögött helyezze fel.
Nem jön létre kapcsolat a GPS okosóra és az okostelefon között.	– Kapcsolja ki, majd ismétljen kapcsolja be az okostelefonon a Bluetooth kapcsolatot.
	– Indítsa újra a GPS okosórán a kapcsolódási folyamatot.
	– Kapcsolja ki, és ismétljen kapcsolja be az okostelefont.
	– Engedélyezze az okostelefon láthatóságát a Bluetooth® menüben.
	– Telepítse újra a Crane Connect alkalmazást az okostelefonjára.
– Ellenőrizze a kompatibilitást (lásd „Kompatibilis Bluetooth® készülékek” fejezetet).	