
Hibakeresés

Ha hibát észlel, először ellenőrizze az alább látható pontokat, mielőtt a mérleget beküldi javíttatni.

Probléma	Okok és megoldások
A kijelzőn semmi sem látható.	Nem jól helyezték be az elemeket. <ul style="list-style-type: none">– Vegye ki az elemeket és helyezze be őket újra. Ügyeljen közben a helyes polaritásra.
	Lemerültek az elemek. <ul style="list-style-type: none">– Cserélje le újakra a lemerült elemeket.

<p>A kijelzőn az „Lo” üzenet látható a mérési érték helyett, és a mérleg azonnal kikapcsol.</p>	<p>Az elemek már nem adnak elég áramot.</p> <ul style="list-style-type: none">– Cserélje ki újakra az elemeket.
<p>A kijelzőn a mért értékek helyett az „Err” üzenet látható.</p>	<p>Meghaladták a méréstartomány felső határát (180 kg).</p> <ul style="list-style-type: none">– A mérleget csak maximum 180 kg-ig terhelje.
	<p>A mérések során nem állt nyugodtan, vagy a testsúlyát nem egyenlő mértékben helyezte mindkét lábára.</p> <ul style="list-style-type: none">– Álljon egy helyben a mérések során, testsúlyát mindkét lábára egyenlő mértékben helyezve.
<p>Csak a súly jelenik meg.</p>	<p>Nem mezítláb végezte a mérést, túl száraz a talpa vagy túl vastag rajta a szaruréteg.</p> <ul style="list-style-type: none">– Ismételje meg a mérést mezítláb.– Szükség esetén kicsit nedvesítse be a talpát.– Távolítsa el a szaruréteget a talpáról.
<p>A zsírarány a mérhető tartományon (< 5 % vagy > 50 %) kívülre esik.</p>	

<p>A mérleg nem nullánál kezdi mérni a súlyt.</p>	<p>Rosszul állították be a mérleget.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Várja meg, hogy a mérleg magától kikapcsoljon. – Álljon rá újra a mérlegre és várja meg, hogy a kijelzőn a „0.0” üzenet jelenjen meg. – Ismételje meg a mérést.
<p>Az okostelefon vagy tablet és a mérleg között kb. 180 másodperc után sem jön létre a kapcsolat.</p>	<p>Nincs bekapcsolva a <i>Bluetooth</i>[®] funkció az okostelefonon vagy a tableten.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kapcsolja be a <i>Bluetooth</i>[®] funkciót az okostelefonon vagy tableten..
	<p>A mérleg <i>Bluetooth</i>[®] vevője nem működik megfelelően.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vegye ki az elemeket az elemtartóból. – Helyezze vissza az elemeket. – Kapcsolja ki, majd újra be a <i>Bluetooth</i>[®] funkciót az okostelefonon vagy tableten.
	<p>Az okostelefon vagy tablet nem működik rendesen.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kapcsolja ki, majd újra be az okostelefont, illetve tabletet.

	<p>Nem sikerült telepíteni az alkalmazást az okostelefonra vagy a tabletre.</p> <ul style="list-style-type: none">– Telepítse újra az alkalmazást, és jelentkezzen be a felhasználói adatokkal.
<p>A tárolt mérési adatokat nem továbbítja teljesen a program.</p>	<p>Több mint 30 mérést végzett anélkül, hogy csatlakozott volna az alkalmazáshoz. A mérleg a felhasználó beállítását követően összesen 30 mérést képes tárolni. Azután a kijelzőn a „Full” üzenet látható.</p> <ul style="list-style-type: none">– Rendszeresen csatlakoztassa a mérleget és az alkalmazást, hogy a mért adatok ne vesszenek el.